


ИНСТРУКЦИЯ

по разгрузке и хранению профилированных изделий:
металлочерепица, профнастил, штакетник, забрыз-жалюзи




Разгрузка

- При ручной разгрузке необходимо привлечение людей в расчёте 1 человек на 1,5-2 м.п. изделия, но не менее 2-х человек.
- Любое перемещение профилированных изделий необходимо производить только в перчатках или рукавицах.
- Запрещено выгружать изделия на мокрую или грязную поверхность, бросать и тащить их волоком.



Хранение

- Изделия хранятся в заводской упаковке НЕ более 1 (одной) недели с даты поставки. Пачки в заводской упаковке укладываются на ровное место на бруски с шагом 0,5 м.



- При необходимости хранения профилированной продукции более 1 (одной) недели ее размещают под навесами или в крытых неотапливаемых, сухих помещениях без прямого воздействия солнечных лучей и осадков (в соответствии с ГОСТ 7566).

Изделия следует **распаковать** (снять заводскую упаковку), расположить на ровной поверхности и переложить каждый лист одинаковыми рейками (штабель высотой до 70 см).

- Хранение на открытом воздухе допускается только на период монтажных работ. Изделия должны быть расположены под небольшим наклоном в 3° так, чтобы между ними обеспечивались свободная циркуляция воздуха и слив воды.

- Максимальный срок хранения во всех вышеперечисленных условиях не должен превышать 2 (двух) месяцев с даты поставки.

